

GO WELD

Popis

GO WELD je přípravek na svařování na bázi vody s čistícími účinky. Zabraňuje, aby se kovové jiskry, vznikající při svařování nebo při řezání laserem, přilepily na pracovní plochu nebo na svařovací hubice. Může se používat také na čištění povrchů před svařováním, což znamená, že není nutné používat speciální čistící prostředky. Neobsahuje silikon, oleje, tuky ani rozpouštědla.

Oblast použití

GO WELD se používá na ochranu pracovních ploch, svařovacích hubic, svařovacích přípravků, svařovacích robotů atd. Při řezání laserem na pracovní plochy, které jsou vystaveny kovovým jiskrám. Největší problémy jsou na začátku svařování a při svařování velkých obrobků. Tyto problémy vyřeší GO WELD. Je vhodný jak na svařování plamenem (autogenem), elektrickým obloukem i svařování v ochranné atmosféře. Zbytky se dají velice snadno odstranit vodou. Výrobek má také výborné chladicí vlastnosti, povrch je poté vysoce hydrofobní. Kovové jiskry se stávají kulatější než plošší, a proto je menší kontakt mezi povrchem a jiskrou. Vhodný také pro svařování na předehřátém nebo velmi tenkém kovovém povrchu, funguje dokonce i po odpaření.

Výhody

- Šetří čas a peníze
- Prodlužuje životnost svařovacích hubic
- Čistí povrchy před svařováním
- Neobsahuje silikon, oleje, tuky ani rozpouštědla
- Poskytuje dlouhodobou ochranu proti korozi

Návod k použití

- Aplikujte GO WELD v tenké vrstvě na povrch nebo hubice.
- Nástřík provádějte rovnoměrně ze vzdálenosti 20 – 30 cm.
- Tryska může být nastavena na rozprašování jemnou mlhou nebo na jednotlivý proud. Rozprašovač obsahuje ve spodní části sítko, které zabraňuje nastříkání nečistot na svařovaný materiál.
- Zbytky odstraňte hadrem nebo vodou.

Fyzikální vlastnosti

Skupenství při 20 °C	Čirá kapalina
Vzhled	Modrý
Zápach/vůně	Mírný
Hustota	1,02 g/cm ³ při 15 °C (D4052)
Rozpustnost	Rozpustný ve vodě

Balení

GO WELD je dodáván v 500ml plastové nádobě nebo v 10l plastovém kanystru. K 500ml nádobě je možné objednat ruční rozprašovač.

Skladování

Skladujte v uzavřeném obalu, v suché a chladné místnosti. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Neskladujte při teplotách nižších než 0 °C. Minimální trvanlivost 24 měsíců.

Zdraví a bezpečnost

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list GO WELD.

